

## قائمة العينات المطلوبة / Samples Required List

#	Item	Type of Sample نوع العينة	Required QTY الكمية المطلوبة
1	تقديم وتركيب قساطل بولي إيثيلين 110 مم عالي الكثافة PE100 ضغط اسمي 10 بار مع إجراء تجربة الضغط والغسيل والوصل مع الخطوط أينما يلزم مع تقديم وتمديد شرائط التحذير	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
2	تقديم وتركيب قساطل بولي إيثيلين 75 مم عالي الكثافة PE100 ضغط اسمي 10 بار مع إجراء تجربة الضغط والغسيل والوصل مع الخطوط أينما يلزم مع تقديم وتمديد شرائط التحذير	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
3	تقديم وتركيب سكر جارور ضغط 10 بار 110 مم بفلنجات فونت مرن مع كل مايلزم من فلنجات وجوانات وبراعي حسب الشروط الفنية مع كل مايلزم	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
4	تقديم وتركيب سكر جارور ضغط 10 بار 75 مم بفلنجات فونت مرن مع كل مايلزم من فلنجات وجوانات وبراعي حسب الشروط الفنية مع كل مايلزم	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
5	تقديم وتركيب سكر هواء قطر 50 مم ضغط 10 بار مع سكر جارور أسفله مع تقديم كل ما يلزم في الموقع الذي يحدده جهاز الإشراف	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
6	تقديم وتركيب قساطل فولاذ مزنيق لتمديدات الخزان بفلنجات مع تقديم وتركيب الفلنجات والبراغي والجوانات اللازمة مغلف بالأكسجين وكل مايلزم قطر/ 110 / مم لخط الإسالة مع وصله مع الشبكة ضغط 10 بار	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
7	تقديم وتركيب كوع قطر 110 مم لخط الاسالة من الفولاذ المغلف بالأكسجين لتمديدات الخزان بفلنجات	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
8	تقديم وتركيب تيه قطر 90/110 مم لخط الغسيل من الفولاذ المغلف بالأكسجين لتمديدات الخزان بفلنجات	كاتالوغ / Catalog	كاتالوغ Catalog
9	كبسات التشغيل والإيقاف تركيب في لوحات التحكم للتحكم اليدوي بتشغيل أو إيقاف المضخات كبسة خضراء للتشغيل (Start) وكبسة حمراء للإيقاف (Stop) مع التركيب وكافة التوصيلات اللازمة	عينة / Sample	قطعة / PCs
10	اكبال نحاسية معزولة توصل داخل التابلو قياس 1 مم مع التركيب وكل ما يلزم	عينة / Sample	قطعة 1 متر / PCs 1 M
11	اكبال نحاسية معزولة ثلاثية قياس 1.5 مم * 3 مع التركيب وكل ما يلزم	كاتالوغ / Catalog	قطعة 1 متر / PCs 1 M
12	اكباس نحاسية معزولة ثلاثية قياس 50 مم * 3 مع التركيب وكل ما يلزم	كاتالوغ / Catalog	قطعة 1 متر / PCs 1 M
13	اكبال نحاسية معزولة ثلاثية قياس 16 مم * 3 مع التركيب وكل ما يلزم	عينة / Sample	قطعة 1 متر / PCs 1 M

يتعين على المقاول الرابع تقديم العينات المذكورة في الجدول أعلاه قبل توقيع العقد